

Inspection de forage

Identification

Puits : C131	
Nom du puits :	C131
Réentrée :	C131
Dernière activité du puits :	Évaluation
Dernière phase du puits :	
Localisation : -64° 25' 22,2" 48° 48' 18,9"	
Coordonnées géographiques:	-64° 25' 22,2" 48° 48' 18,9"
Lot(s):	4-D-3 et 4-E-3
Implanté sur:	Ligne sismique PEA-HAI
Cadastre:	22A16-0101
Rang:	1 (Sandy Beach)
Canton:	Douglas
Pairie:	
Autre localisation:	
Paramètres du sol :	
Élévation du sol :	78 m
Élévation du carré d'entraînement :	80 m

Observation

Information générale	
Gabarit d'observation :*	Insp. for. - Fermé temporairement
Date d'inspection :*	2016-06-09
Numéro d'observation :	181
Heure début :*	09:20:00 (hh:mm)
Référence sur une observation :	
Heure fin :*	09:40:00 (hh:mm)
Rédigé par :	Ziani Mourad
Localisation	
NAD :	NAD83
Coordonnées géographiques GPS :	
Latitude :	48° 48' 18,9"
Longitude :	-64° 25' 22,2"
Coordonnées géographiques du site :	
Latitude :	
Longitude :	
Coin 1 :	
Coin 2 :	
Coin 3 :	
Coin 4 :	
Lieu inspecté :	Pétrolia, Haldimand N°1
Inspection	
Nom inspecteur 1 :*	Mourad Ziani / Inspecteur en produits pétroliers
Nom inspecteur 2 :	--
Objectifs de l'inspection :	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier l'état général du site. Vérifier si le puits est sécurisé et bien identifié. Vérifier l'état de la tête de puits et de la cave d'avant-puits. Vérifier s'il y a une émanation à l'évent du coffrage de surface. Vérifier s'il y a des indices de contamination ou de fuites de gaz au niveau du sol. Valider le statut du puits.
Description de l'inspection :	<ol style="list-style-type: none"> Le chemin d'accès et le site sont en bon état, il y a encore des réservoirs sur le site. Le puits est identifié et les vannes sont absentes. La tête de puits est présente sur le puits. Il y a un événement montrant 0,00% LEL au détecteur de méthane. Il n'y a pas d'iridescence, ni de tache d'huile sur le sol. Il n'y avait aucune activité sur le site lors de l'inspection.
Conclusions et recommandations	

Conclusions :

1. L'accès au puits et le site sont en bon état et bien entretenus.
 3. Le puits est sécurisé.
 4. La tête du puits est en bon état.
 5. Aucune émanation de méthane n'a été détectée à l'évent.
 6. Il n'y a pas de contamination visible sur le site.
 7. Il n'y avait aucune activité sur le site lors de l'inspection.

Recommandations :

Poursuivre la mise à jour administrative du dossier de ce puits.

Échantillons :

 Eau Air SolAutre :

Annexes

Photos : Vidéos : Cartes : Croquis : Plans : Autre : Emplacement de sauvegarde : **Suivi et commentaires**

Suivi

 Avis requis :Description de l'avis : Inspection ou suivi requis :Description pour le suivi :

Validé par :

Demers Gaétan

Statut :

En cours

Créé par :

ZIAMO1

Modifié par :

OURHA1

Créé le :

2016-09-30

Modifié le :

2020-02-10

Commentaires :

Aucun résultat