

## RAPPORT D'INSPECTION

**DESTINATAIRE:** Christian Morin  
**EXPEDITEUR:** R. Lacroix  
**INSPECTION:** 99/05/27  
**RAPPORT:** 99/06/01  
**OBJET:** Inspection du site QUESABE (CM 383) suite à une demande de libération  
**N/REFERENCE:** TM 98294 125

---

Cette inspection fait suite, un peu tardivement, à une demande de libération que la compagnie Cambior nous avait adressée le 19 octobre 1998 et pour laquelle plusieurs travaux de restauration avaient été réalisés en 1992...

Lors de la dite inspection, j'ai pu constater qu'il ne subsiste aucune trace des activités minières s'y étant déroulées jadis. En fait il est présentement impossible de pouvoir dire quels genres d'activités avaient cours à cet endroit. Aucune fondation n'est apparente et la végétation constituée de graminées a l'air des plus naturelles d'autant plus qu'une multitude de pissenlits y prospèrent (voir photos 2-3-4-5-6).

A vrai dire le site a l'air de n'importe quel terrain laissé à l'abandon. Même les tas de rebuts domestiques sont au rendez-vous...

Donc aussitôt que le ministère de l'Environnement nous aura avisé des résultats de son inspection (inspection qui a été réalisée dans la semaine du 23 mai 1999), nous pourrons, si celui-ci est satisfait, procéder à l'émission du certificat de libération.

017-14-53-54  
Robert Lacroix, ing.  
Chargé de projets

PHOTO NO: 2-3-4-5-6  
DATE: 09 / 06 / 87  
PAR: K. LACROIX

PAGE: 2 / 2  
DOSSIER: 1238  
DETENTEUR: CATHOLIC

PROJET: QUESATSE

DESCRIPTION: Une promenade au site QUESATSE arrosée avec succès. Les prairies prospèrent particulièrement bien de même que les cyprès. En fait il ne reste plus aucune trace des anciennes installations minières.



DATE: 09/09/27  
PAR: 2. LOGROIX

PAGE: 1 / 2  
PROJET: LESANS (1283)  
DEPART: CANTON

PHOTO NO: 1  
DESCRIPTION:  
A gauche l'ancien  
cimetière au pied  
AVESQUE.  
A droite le  
chemin continue  
après la voir  
DEPRE YEMMEL



PHOTO NO:  
DESCRIPTION:

\*trouff 423 voir dossier 21.102 (m.05.27)

PHOTO NO:  
DESCRIPTION: