

Inspection de forage

Identification

Puits : CZ017			
Nom du puits :	CZ017		
Réentrée :			
Dernière activité du puits :	Fermé temporairement		
Dernière phase du puits :			
Localisation : -67° 59' 40" 48° 25' 28.2"			
Coordonnées géographiques:	-67° 59' 40" 48° 25' 28.2"	Lot(s):	44
Implanté sur:		Cadastre:	22805-0201
Rang:	V	Canton:	Massé
Paroisse:		Autre localisation:	
Paramètres du sol :			
Élévation du sol :	0		
Élévation du carré d'entraînement :	0		

Observation

Information générale			
Gabarit d'observation : =	Insp. for. - Fermé temporairement	Date d'inspection : =	2016-09-23
Numéro d'observation :	588	Heure début : =	09:00:00 (hh:mm)
Référence sur une observation :		Heure fin : =	10:15:00 (hh:mm)
Rédigé par :	--		

Localisation			
NAD : NAD83			
Coordonnées géographiques GPS :			
Latitude :	48° 25' 28.2"	Longitude :	-67° 59' 40.5"
Coordonnées géographiques du site :			
Coin 1 :	Latitude :	Longitude :	
Coin 2 :			
Coin 3 :			
Coin 4 :			
Lieu inspecté : Squatex, Massé No 2			

Inspection	
Nom inspecteur 1 : =	Adrien Bouffard / Inspecteur en produits pétroliers
Nom inspecteur 2 :	--
Objectifs de l'inspection :	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier l'état général du site. Vérifier si le sondage est sécurisé. Vérifier l'état de la tête du sondage et de la cave d'avant-puits. Vérifier s'il y a des indices de contamination ou de fuites de gaz au niveau du sol. Valider le statut du sondage.
Description de l'inspection :	<ol style="list-style-type: none"> À mon arrivée, je constate qu'il n'y a pas d'équipement laissé sur place. Le sondage est protégé par un abri et la porte est barrée. Les vannes de la tête du sondage sont enlevées. La tête du sondage est visuellement en bon état. Il n'y a pas d'évent de coffrage de surface. Aucune odeur d'hydrocarbures. À noter que le détecteur de gaz n'a pas signalé de concentration de gaz sur la tête du sondage. Les sols de surface sont composés de gravier compacté. Aucune tâche d'huile et/ou présence de bulles n'a pu être observée sur le sol. Il n'y avait aucune activité sur le site lors de l'inspection.

Conclusions et recommandations	

Conclusions :	1. Le site est bien entretenu. 2. Le sondage est bien protégé. 3. La tête du sondage est en bon état. 4. Aucune émanation de gaz. 5. Aucune indice de contamination ou de fuites de gaz n'a été noté autour du sondage ; 6. Il n'y avait aucune activité sur le site lors de l'inspection.				
Recommandations :	Poursuivre la mise à jour administrative du dossier de ce puits.				
Échantillons :					
<input type="checkbox"/> Eau	<input type="checkbox"/> Air	<input type="checkbox"/> Sol	Autre : <input type="text"/>		
Annexes					
Photos :	<input type="text" value="0"/>	Vidéos :	<input type="text" value="0"/>	Cartes :	<input type="text" value="0"/>
Croquis :	<input type="text" value="0"/>	Plans :	<input type="text" value="0"/>	Autre :	<input type="text"/>
Emplacement de sauvegarde :		<input type="text"/>			

Suivi et commentaires

Suivi

Avis requis :

Description de l'avis :

Inspection ou suivi requis :

Description pour le suivi :

Validé par : Demers Gaétan

Statut : En cours

Créé par : BOUADI

Modifié par : DURHA1

Créé le : 2016-10-21

Modifié le : 2017-05-15

Commentaires :

Aucun résultat