



Liste des sites miniers abandonnés en date du 31 mars 2017

[Abitibi-Témiscamingue](#)
[Bas-Saint-Laurent](#)
[Centre-du-Québec](#)
[Chaudière-Appalaches](#)
[Côte-Nord](#)
[Estrie](#)
[Lanaudière](#)
[Laurentides](#)
[Mauricie](#)
[Nord-du-Québec](#)
[Outaouais](#)

Site restauré
 En restauration
 Restauration à venir

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Abitibi-Témiscamingue				
Abbeville	< 1	1937-1940	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Adanac	< 1	ND	Or	Sécurisation : 1979 et 1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Akasaba	1	1950-1952 1960-1963	Or	Sécurisation : 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Aldermac	76	1954-1991	Or Argent Cuivre	Caractérisation : 1995 Plan de restauration : 2007 Plans et devis : 2008 Travaux de restauration : 2008-2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Anglo-Rouyn	< 1	1948-1951	Or	Sécurisation : 1999 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Ansil	4	1989-1993	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Arntfield	5	1935-1942	Or	Résidus neutres À restaurer Caractérisation : 2015-2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Arrowhead	< 1	ND	Or	Sécurisation : 1999 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Aubelle	< 1	1994	Or	Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Aumaque	< 1	ND	ND	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Barnat	48	1938-1970 1976-1979	Or	Travaux de restauration : 1998-2001 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Barvue	38	1952-1957	Zinc Argent	Drainage minier acide Caractérisation : 2009 Plan de restauration : 2011 Travaux de restauration : 2012-2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Bassignac	1	1987-1988	Or	Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Beattie	140	1933-1956	Or Argent	Drainage minier acide Caractérisation : 2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Beaudry	17	ND	Silice	À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Belleterre (infrastructures)	51	1940-1958	Or	Inspection : 2013 À inspecter en 2018
Bevcon	60	1951-1965	Or Argent	Travaux de restauration : 2006-2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Black Cliff	< 1	Années 1980	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Blairdon	< 1	1938	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Blondeau	< 1	1994-1995	Or	Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Bouscadillac	< 1	1924	Or	Sécurisation : 1984 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Buffadison	< 1	ND	Or	Travaux de sécurisation : 2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Canadian Malartic C	30	1935-1965	Or Argent	Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Chimo	17	1966-1967 1989-1997	Or	Travaux de restauration : 1996 et 2014 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Claremont	< 1	1937	Or	Sécurisation : 2000 et 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Claverny	2	ND	Or	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Cournor	10	1932-1935	Or	Résidus neutres À restaurer Caractérisation : 2016-2017 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Darius (O'Brien)	4	1933-1956 1978-1981	Or	Résidus neutres À restaurer Caractérisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Delbridge (Eldona)	3	1950-1952 1969-1971	Cuivre Zinc	Drainage minier acide Caractérisation : 2015-2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Denain	< 1	ND	Or	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Donalda	10	1948-1956 1970-1971 1994-1995	Or	Caractérisation : 1995 Plans et devis : 1996 Travaux de restauration : 2000 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Dorval-Beacon (parc)	40	1988	Or	À restaurer À inspecter en 2018
Duvan Copper	3	1960	Cuivre	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
East Sullivan	175	1949-1967	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1990-2006 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien Travaux de restauration à compléter
East-Waite	ND	1951-1961	Cuivre Zinc	Sécurisation : 1970 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Fisher	< 1	1924-1928	Or	Sécurisation : 1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Fontana	< 1	ND	Or	À sécuriser Travaux de restauration : 1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Garney	ND	1938	Or	Sécurisation : 1977 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Granada	9	1930-1935 1993-1994	Or	À restaurer Drainage minier acide Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Guinard	ND	ND	Or	Sécurisation : 1975 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Halliwell	< 1	1938	Or	Sécurisation : 2002 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Inmont Copper	ND	1934-1935	Cuivre Or	À restaurer Drainage minier acide Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Joubi	7	1989-1999	Or	Plan de restauration : 1997 Travaux de restauration : 2000 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Kewagawa	< 1	1940 1979-1982	Or	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Kierens	< 1	1959-1966 1989-1992	Or	Roches stériles neutres Sécurisation : 1993 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
L. Béliveau	60	1989-1993	Or	Travaux de restauration : 1999 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Lac Fortune Ouest	2	Exploration	Or	Sécurisation : 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Lacoma	< 1	1931-1938 1940-1942	Or	Sécurisation : 2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Lapa (Zulapa)	15	1938-1943	Or	Résidus neutres À restaurer Caractérisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Lapaska	< 1	1944-1946	Or	Travaux de restauration : 1978 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Lorraine	15	1965-1968	Nickel Cuivre	Travaux de restauration : 1999 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Malartic Midway	< 1	ND	Or	À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Manitou	200	1942-1979 1992-1994	Or Argent Zinc Cuivre	Drainage minier acide Travaux de restauration, en cours, en partenariat avec Mines Agnico-Eagle
McKenzie Break	< 1	ND	Or	À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
McWatters	8	1934-1944 1995-1997	Or	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Molybdenite Corporation	30	1915-1971	Bismuth	Résidus neutres À restaurer Caractérisation : 2015-2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
New Bidlamaque	< 1	1945-1946	Or	Sécurisation : 1978 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
New Marlon	< 1	1947-1949	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien Fondation à raser
Normétal	72	1937-1975	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 2005 à 2006 Travaux d'entretien : 2015 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Normetmar	3	1987-1991	Cuivre Zinc	Résidus neutres À restaurer Inspection : 2017 Caractérisation : 2017 À inspecter en : 2018
Northern Québec	< 1	ND	Or	À inspecter en 2018
Nortrac	ND	1934	Or	Sécurisation : 1996 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Pandora	5	1939-1942	Or	Drainage minier acide À restaurer Caractérisation : 2012 Inspection : 2016 À inspecter en : 2018
Perron	38	1933-1955	Or	Inspection : 2012 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Pershing-Manitou	< 1	1941-1945	Or	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Pierre-Beauchemin	9	1956-1962 1988-1993	Or	Plan de restauration : 1993 Travaux de restauration : 1996 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Pointe du chasseur 2	< 1	ND	Uranium	Inspection : 2015 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Powell (Rouyn)	9	1937-1956	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Preissac	22	1962-1971	Molybdène Bismuth	Travaux de restauration : 1992 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Preissac Molybdénite	12	1962 et 1971	Molybdène Bismuth	Résidus neutres Inspection : 2011 Caractérisation : 2012 Caractérisation complémentaire : 2014-2015 Plan de restauration en cours
Québec Explorers	1	ND	Or	Sécurisation : 1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Québec Lithium (vieux parc)	11	1956-1965	Lithium	Travaux de restauration : 1996 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Quésabé	1	1949-1952	Or	Travaux de restauration : 1992 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Randall	< 1	1932-1933	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Regcourt	< 1	1944-1948	Or	Sécurisation : 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Resenor	< 1	ND	Or	Sécurisation : 1978 et 2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Rochette	ND	1937	Or	Sécurisation : 1984 Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Rollmac	< 1	1980-1984	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Sablière 32C04-014	2	1972-2015	Sable Gravier	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Sablière 32D01-003	6	Début de l'exploitation avant 1972	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2008 À sécuriser À inspecter en 2018
Sablière 32D03-005			Sable Gravier	Travaux de sécurisation : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Sablrière 32D11-010	6	Début de l'exploitation après 1972	Sable Gravier	Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Shawkey	1	1936-1938	Or Argent	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Silidor	20	1990-1997	Or	Travaux de restauration : 1998 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Simon Ouest	2	Années 80	Or	Sécurisation : 1997 et 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Siscoe	28	1926-1949	Or	Résidus neutres Caractérisation : 2011-2012 Plan de restauration : 2013 Travaux de restauration : 2014-2015 Suivi et entretien Inspection : 2017 Excavation de sols contaminés : 2018
Siscoe Nord	2	ND	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
South Tiblemont	< 1	1934	Or	Sécurisation : 1978 et 2013 Inspection : À inspecter en
Stabell	< 1	1933-1937	Or	Sécurisation : 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Stadacona	28	1936-1958	Or	Travaux de restauration : 1996 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Standard Gold Mines	< 1	1946-1953	Or	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Sullivan	50	1934-1968	Or	Travaux de restauration : 2000 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Swanson	2	Années 80	Or	Travaux de restauration : 1998 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Terrains Aurifères	72	1939-1965	Or	Travaux de restauration : 1996-1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Thompson Cadillac	3	1936-1939	Or	Drainage minier acide Caractérisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Vauze	15	1961-1965	Cuivre Zinc	Drainage minier acide À restaurer Inspection : 2017 À caractériser en 2018
Venus	< 1	Années 80	Or	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Vianor	< 1	1934-1938	Or	Sécurisation : 2003 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Waite Ackerman	2	1928-1948	Cuivre Zinc	Sécurisation : 1998 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Waite-Amulet	54	1930-1962	Cuivre Zinc	Drainage minier acide À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Wasamac 2	< 1	1968-1988 1998-2001	Or	Travaux de restauration : 1995 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Wendell	ND	ND	Cuivre	Travaux de sécurisation : 2014 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
West Malartic	15	1933-1946	Or	Résidus neutres Inspection : 2017 Caractérisation : en cours
Wood Cadillac	15	1939-1943 1947-1949	Or	Travaux de restauration : 1996-1997 et 2001-2002 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Wrightbar	1	1986-1988 1994-1997	Or	Sécurisation : 1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Bas Saint-Laurent/Gaspésie				
Candego	3	1948-1954	Plomb Zinc	Travaux de restauration : 1990 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Carrière Uniquartz	2	1994-2000	Quartz	À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Fédéral 22B16	2	1939-1945	Cuivre Plomb Zinc	Sécurisé en 1990 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Mines Madeleine	25	1969-1976 1979	Cuivre Argent	Travaux de restauration : 1996 Travaux de sécurisation : 2012 Travaux entretien : 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Sullipek	1	1968	Cuivre	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Centre-du-Québec				
Québec Antimoine	< 1	1863-1889	Antimoine	Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Chaudière-Appalaches				
American Chrome	3	1901 1915-1917	Chromite	Sécurisation partielle : 2012 À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Chrysotile Belmina	2	1907	Chrysotile	Résidus neutres À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Continental	4	1886-1952	Chrysotile	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Eastern Metal	3	1949-1988	Cuivre Nickel	Drainage minier acide À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Grand-père	1	ND	Chromite	À sécuriser Inspection : 2016 À inspecter en 2018
Harvey Hill	10	1856-1903 1955-1971 1981-1982	Cuivre	Drainage minier acide À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Lac Breeches-Est	2	1956-1960	Amiante	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Montréal	3	1894-1899 1901-1903 1907-1910 1915-1918 1941-1949	Chromite	Travaux de sécurisation : 2015 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Reed-Bélanger	4	1894-1920	Chromite	À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
St-Odillon Lafayette	< 1	ND	Amiante	Sécurisation : 2017 Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Côte-Nord				
Lac Jeannine	300	1961-1976	Fer	Résidus neutres À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Sablière 12K05-001	ND	ND	Sable Gravier	À sécuriser À inspecter en 2018
Sablière 12002-008	4	ND	Sable Gravier	À sécuriser À inspecter en 2018
Sablière 22F01-013	4	ND	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2010-2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Sablière 22F08-007	15	1963-2006	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2009-2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Schefferville	ND	1953-1982	Fer	Sols contaminés À restaurer Inspection : 2010
Estrie				
Albert	5	1880-1907	Pyrite Cuivre	Travaux de restauration : 1990 Sécurisation à corriger Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Ascot Haskell	3	1860-1864 1898-1899 1905-1907	Cuivre	Inspection : 2017 À inspecter 2018 Suivi et entretien
Boudreau	< 1	ND	Cuivre	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Capelton	2	1986-1907	Cuivre	Sols contaminés Caractérisation : 2010 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Clark	< 1	1863-1866	Cuivre	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Clinton	2	1973-1975	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Copperstream	1	ND	Cuivre	Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Cupra	6	1965-1977	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1993 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Carrière 21E11-006	< 1	1990-1997	Granit	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Carrière 21E11-008	1	1990-1997	Granit	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Eustis	16	1880-1939	Pyrite Cuivre	Plans et devis : 2007 Travaux de restauration : 2007-2010 Travaux correcteurs à faire Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
HighWater	1	1936-1996	Talc	Travaux de restauration : 1996 (résidus neutres) Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Howard	< 1	1886-1900 1901-1907 1953-1956	Zinc	À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Lac Memphrémagog	2	1890-1898	Cuivre	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Marcoux	4	1949-1952 1992-1993	Talc	Travaux de restauration : 2000 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Mine Saint-François	< 1	1866	Cuivre	Sécurisation : 2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Moulton Hill	10	1944-1945 1953-1955	Cuivre	Travaux de restauration : 2005 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Old Fletcher IV	ND	1940-1942	Chromite	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Québec Copper	5	1866-1958	Cuivre	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
St-Robert-Metal	2	1879-1885 1958	Cuivre Plomb Zinc	Sécurisation : 1995 Inspection : 2017 A inspecter en 2018
Suffield	2	1865-1914 1951-1955	Cuivre Argent	Drainage minier acide Caractérisation : 2013 Plan de restauration : 2014 Plans et devis : 2015 Travaux de restauration : 2015 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Van Reet	1,5	1952-1953	Talc	Travaux de restauration : 1990 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Weedon	19	1910-1921 1951-1959 1969-1973	Cuivre	Travaux de restauration : 1990 (réparations) Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Wilson	1	1863	Cuivre	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Yale	1	1860-1861	Cuivre	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Lanaudière				
Consumers Industrial	0,1	1947-1948	Silice	Sécurisation : 2009 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Laurentides				
Asbury Graphite	10	1975 1980-1988	Graphite	Travaux de restauration : 2000 À sécuriser (Fosse) Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Diotte	9	1989	Graphite	Résidus neutres À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
St. Lawrence Columbium	49	1961-1976	Niobium	Résidus neutres À sécuriser Caractérisation préliminaire : 2009 Caractérisation : 2017 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Mauricie				
Muscocho (Montauban)	1	ND	Or	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Somex (Lac Edouard)	2	1973-1974	Nickel Cuivre	Plan de restauration : 1994 Travaux de restauration : 1995 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Tétrault 1 et 2 Montauban United	17	1912-1916 1923-1929 1935-1937 1942-1944 1948-1955 1983-1990	Zinc Plomb Or Argent	Drainage minier acide À restaurer Caractérisation : 2009 Plan de restauration : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Centre du Québec				
Acton Copper	< 1	1858-1861 1909	Cuivre	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Nicolet Asbestos	20	1905-1914	Chrysotile	Résidus neutres À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Québec Antimoine	2	1863-1889	Stibine Argent	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Nord-du-Québec				
Abitibi-Asbestos	ND	1969 1972-1976	Amiante	Travaux de restauration : 1995 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Carrière 32104-008	0,5	2005	Pierre	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Cartwright	ND	1940-1941 1988-1989	Or	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Cedar Bay	ND	1956-1990	Cuivre Or	À restaurer Inspection : 2017 À inspection 2018
Certac	2	1976-1978	Or	Sécurisation : 2011 À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Chesbar	2	1970-1971	Fer	Sécurisation : 2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Copper Cliff	3	1970-1974	Cuivre Or	Sécurisation : 1992 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Flordin	< 1	1940-1941 1988-1989	Or	Sécurisation : 1984 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
GrandRoy	< 1	1967-1969 1974-1975	Cuivre Or	À sécuriser Inspection : 2016 À inspecter en 2018
Icon Sullivan	25	1967-1976	Cuivre	Résidus neutres Caractérisation : 2015-2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Jaculet	Indéterminée	1960-1971 1974-1977	Métaux usuels	Résidus neutres Inspection : 2017 À inspecter en 2018 suivi et entretien
Joe Mann	62	1956-1975 1985-1999	Or	Drainage minier acide À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Joutel Copper	30	1967-1975	Cuivre Zinc	Drainage minier acide À restaurer Inspection : 2017 Caractérisation : en cours

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Kokko Creek	2	1958-1977	Cuivre	Sécurisé Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Lac Garon	1	1972-1975	Cuivre Zinc	Travaux de restauration : 1997 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Lac Rose	2	1938-1939 1985-1987 2004	Or	Résidus neutres À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Lemoine	7	1975-1983	Cuivre Zinc	Caractérisation : 1993 Plan de restauration : 1994 Travaux de restauration : 1994 Inspection : 2015 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
New Hosco	< 1	1963-1970	Cuivre Zinc	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Opémiska	170	1954-1991	Cuivre Or Argent	Travaux restauration : 1990 Travaux correctifs : 2010-2011 et 2013-2014 Inspection : 2015 À inspecter en 2016 Suivi et entretien
Phelps Dodge	< 1	ND	Zinc	Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Principale	400	1955-2008	Cuivre Or Argent	Drainage minier acide Caractérisation : 2011 Sécurisation : 2011 Plan de restauration : 2014 Ingénierie détaillée : en cours
Québec-Chibougamau Goldfield	1	1963-1971	Cuivre Or	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Radiore	ND	1979-1986	Cuivre Zinc	Sécurisation : 1988 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Sablrière 33F13-003	ND	ND	ND	À sécuriser À inspecter en 2018
Sites d'exploration du Nunavik (50 sites)	Indéterminée			Nettoyage des sites, en cours, en collaboration avec l'Administration régionale Kativik, la société Makivik et le fonds Restor-Action Nunavik. Les sites majeurs et intermédiaires ont été nettoyés.
Sites d'exploration en territoire cri (213 sites)	Indéterminée			À nettoyer
Outaouais				
Asselin	< 1	ND	Feldspath	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Back (Lac Smith)	< 1	1924-1930 1937-1955	Feldspath	Sécurisation : années 90 Travaux correcteurs : en cours Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Beaudry, G	0,1	ND	Mica	Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Bertrand	< 1	1936-1944	Feldspath	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Blackburn (North Hill)	< 1	1880-1941	Mica Apatite	Sécurisation : 2013-2014 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Blackburn (Vavasour)	< 1	1878-1948	Mica Phosphate	Sécurisation : 2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Charbonneau	< 1	ND	Mica	Sécurisation : 2016 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
D. Hodgkin	< 1	ND	Mica	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Derry (Ceremco)	1,5	1920-1942 1949-1961 1964-1969 1981-1989	Feldspath Grenat Quartz	Sécurisation : années 90 Travaux correcteurs : 2014 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Evans Cameron	0,04	1933-1936 1939-1940	Feldspath Grenat Quartz	Sécurisation : 2013,2014 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Gauthier	< 1	ND	Feldspath Quartz	Sécurisation : 2011-2013-2014 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Gemmil	0,5	1878-1886	Apatite	Travaux correcteurs : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Grant et Emerald	Indéterminée	1876-1892 1939-1945	Apatite	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
High Rock	< 1	1881-1894 1932-1943	Apatite	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Hilton	100	1872-1894 1958-1977	Fer	Résidus neutres À restaurer Inspection : 2017 À inspecter en 2018

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
Horse Shoe	Indéterminée	1891-1892 1909 1935-1939	Apatite Mica Calcite	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Kirkham	1	1952-1957 1965	Molybdénite	Sécurisation : 1992 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Lac Jake	< 1	1921-1929	Feldspath	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Lac McGillivray	1	1927-1928	Mica Calcite	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Lac Renzy	8	1969-1972	Nickel Cuivre	Drainage minier acide Inspection : 2011 Caractérisation : 2013 Caractérisation complémentaire : 2015 Plan de restauration : 2016 Ingénierie détaillée en cours
Lac Rhéaume	< 1	Début 20 ^e siècle	Mica Apatite	Sécurisation: 2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Matthewman	< 1	1940-1942	Feldspath	Sécurisation : 2011 Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
McDonald	< 1	1900 1908 1942-1944	Mica Fluorine Apatite	Sécurisation : 2012 Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Miller Graphite	1,5	1885-1889 1890-1900	Graphite Mica	À sécuriser Inspection : 2016 À inspecter en 2018
Mine McLemments	< 1	1940-1946	Feldspath	Sécurisation : 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Moss	4,5	1916-1919 1924-1926 1938-1944	Molybdénite Fluorine	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
New Calumet	16	1943-1968	Zinc Plomb	Drainage minier acide Inspection : 2011 Caractérisation : 2013 Plan de restauration : 2014 Ingénierie détaillée : 2015 Travaux de restauration Phase 1 : 2015 Phase 2 : 2016-2017 Suivi et entretien
New York (Cameron)	< 1	1926-1946	Feldspath	Sécurisation : 2013 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien

Site minier	Superficie (hectare)	Période d'activité	Métal ou minéral extrait	État de la situation/ Avancement des travaux
North American	Indéterminée	1870-1875 1895-1901 1904-1906 1910-1912 1920-1930	Graphite Silimanite	Sécurisation : 2012 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Ottawa Valley	< 1	1929-1930	Feldspath Mica Quartz	Sécurisation : 2010 Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Pednaud	< 1	1917-1964	Feldspath	Sécurisation : 2013-2014 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Petit Pré	< 1	ND	Mica	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Phosphate King	ND	ND	Phosphate Apatite	Sécurisation : 2013 Travaux correcteurs : 2016 Inspection : 2017 Suivi et entretien
Pugh et Weart	0,06	1872 1891-1903	Graphite	Sécurisation : 2011 Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Robitaille	< 1	ND	Mica	Sécurisation : 2011 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Sablère 31F14-001	2	1972	Sable Gravier	Travaux de restauration : 2010 Inspection : 2017 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Sarazzin	< 1	ND	Feldspath	Sécurisation : 2010 Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Stewart	0,75	1917	Graphite Calcite	Sécurisation : 2012 Inspection : 2016 À inspecter en 2018 Suivi et entretien
Villeneuve	1	1890-1900	Mica	Sécurisation : 2016 Inspection 2017 À inspecter en 2018
Walker	< 1	1886-1889 1906	Apatite Mica Graphite	Sécurisation : 2013 Travaux correcteurs : 2014 Inspection : 2017 À inspecter en 2018
Welsh	1	1903	Molybdénite	À sécuriser Inspection : 2017 À inspecter en 2018